



### Datos del vehículo

### Resumen del vehículo

Placa Consultada	AAO648
Estado del vehículo	En circulacion
Tipo de vehículo	Particular
Año	2015
Marca	BMW
Modelo	M4
Color	GRIS MINERAL
VIN	WES3R910XFK322026
N motor	06519023
N chasis	WBS3R910XFK322026
País de Fabricación	Germany
Fabricante	
Anotaciones	. NINGUNA

#### Historial de propietarios

El vehículo ha tenido 11 propietarios en 10 años y 6 meses según SUNARP



#### Orden de captura SAT

El vehículo NO presenta orden de captura SAT



#### Papeletas

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#### Situación de Impuesto Vehicular

No tiene deuda pendiente  
No tiene deuda vencida



#### Registro de transportes

El vehículo no ha pertenecido a transportes



#### Historial de inspección técnica

Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.



#### Gravámenes

No presenta gravámenes



#### SOAT

Caducado



#### Historial de multas SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutran



#### Historial de Robos

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



#### Estado actual Inspección Técnica Vehicular

Caducado el 17 de julio de 2025



#### Multas electorales del propietario

El propietario no tiene multas pendientes.



Fecha emisión: 18/06/2025 a las 13:18 hrs



Verifica que el N° de motor y el N° de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo.

El informe Infomotors está basado en información provista a Infomotors que estuvo disponible el 12/11/2023 a las 18:04 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a Infomotors o que haya sido recientemente afectada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

Utiliza los antecedentes de cualquier vehículo que te entrega el informe Infomotors como una ayuda para conocer el vehículo y el riesgo asociado, pero para obtener un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

El informe Infomotors contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni hacerse responsable por la exactitud y veracidad de toda la información. Tampoco se hace responsable por daños directos o indirectos causados por decisiones tomadas basadas en el informe Infomotors.



**HISTORIAL DE PROPIETARIOS**

El vehículo ha tenido 11 propietarios en 10 años y 6 meses según SUNARP

PROPIETARIOS	FECHA ADQUISICIÓN	PERÍODO COMO PROPIETARIO	TIPO REGISTRO	TIPO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NUÑEZ MARIN, JUAN WILFREDO</li> <li>• RUBIO BARCENAS, ANDREA</li> </ul>	05-01-2015	1 AÑO 11 MESES 26 DÍAS	Inscripción	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALVA RISCO, CARLOS GUSTAVO</li> <li>• GONZALES VIGIL, CAROLINA AMADO</li> </ul>	21-12-2016	1 AÑO 6 MESES 7 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOLIS CARREÑO, CARLA FABIOLA</li> </ul>	21-06-2018	10 MESES 13 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CORNEJO GIANCARDI, JAVIER</li> </ul>	30-04-2019	1 AÑO 10 MESES 9 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GONZALEZ FIGUEROA, MIGUEL PATRICIO</li> </ul>	29-03-2021	16 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GUTIERREZ ECHEVARRIA, ROBERTO MANUEL</li> </ul>	14-04-2021	1 AÑO 3 MESES 28 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DE LA FUENTE VELASQUEZ, ALEJANDRO JOSE</li> </ul>	05-08-2022	10 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHOCCE IBARRA, JUAN WILMAN</li> <li>• FALLA TAMAY DE CHOCCE, GLADYS MARLENY</li> </ul>	15-08-2022	1 AÑO 5 MESES 10 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFARO CARPENA, RENZO ENRIQUE</li> </ul>	17-01-2024	7 MESES 22 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALAZAR SALAZAR, MANUEL STHEFANO</li> </ul>	05-09-2024	6 MESES 14 DÍAS	Transferencia	Natural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UCANAN TAVERA, ANTONIO JOSE</li> </ul>	18-03-2025	3 MESES 1 DÍA	Transferencia	Natural

Fuente : SUNARP



### PAPELETAS PENDIENTE DE PAGO

El vehículo no presenta papeletas pendientes



#	FECHA	REGLAMENTO	FALTA	DOCUMENTO	ESTADO	DEUDA	RESULTADO
							 <p>El vehículo no presenta papeletas pendientes</p>

Fuente : SAT



# ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Caducado el 17 de julio de 2025



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	OBSERVACIONES	RESULTADO
17/07/2024	17/07/2025	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICO VEHICULARES GRUPO J & J SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2024-138-371-003107	VIGENTE	Sin observaciones	 Aprobado

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE INPECCIÓN TÉCNICA

Revisa los resultados de las Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación



FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTIDAD	CERTIFICADO	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
25/05/2022	25/05/2023	REVISIONES TECNICAS DEL PERU S.A.C.	C-2022-013-185-010947	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
04/07/2023	04/07/2024	I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C.	C-2023-146-353-010950	APROBADO	VENCIDO	Sin observaciones
17/07/2024	17/07/2025	CENTRO DE INSPECCIONES TECNICO VEHICULARES GRUPO J & J SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	C-2024-138-371-003107	APROBADO	VIGENTE	Sin observaciones



Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que haya un desfase en la información.

Fuente : CITV - MTC



## HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN

El vehículo no registra Multas Sutrán



FECHA DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	CÓDIGO DE INFRACCIÓN	CLASIFICACIÓN	RESULTADO
					 <p>El vehículo no registra Multas Sutran</p>

Fuente : SUTRAN



## HISTORIAL DE ROBOS

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



TÍTULO	INSCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	RUBRO	ACTO	PARTICIPANTES	RESULTADO
						 <p>El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación</p>

Fuente : SUNARP / PNP



## SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación



SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Gravámenes SUNARP	No presetan gravamen		 <p>El vehículo no presenta anotación por robo ni recuperación</p>
Orden de captura SAT	El vehículo NO presenta orden de captura SAT		
SOAT	Inactivo	<b>Certificado:</b> 0000000000201031567200100 <b>Compañía:</b> Pacifico seguros <b>Uso:</b> Particular <b>Vigencia:</b> 17-07-2024 - 17-07-2025	
Mes de inspección técnica	Julio		

SITUACIÓN	ESTADO	DETALLE	RESULTADO
Oficina Registral	Lima		
Título pendiente	No se encontraron títulos pendientes		
Tipo de uso AAP	informacion no disponible		
Transformado	No disponible		

Fuente : SUNARP / SAT / Compañías Aseguradoras

## REGISTRO DE TRANSPORTE



Revisa si el vehículo esta registrado a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).



REGISTRO	ESTADO	RESULTADO
Registro de transporte de mercancía (Ministerio de transporte y comunicaciones)	NO REGISTRADO	 Aprobado
Registro de transporte de pasajeros (ATU)	NO REGISTRADO	
Registro de transporte de mercancía (SOAT)	NO REGISTRADO	

Fuente : MTC, SOAT y ATU

## MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO



En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del vehículo



PROPIETARIO	MULTA ELECTORAL VIGENTE	FECHA CONSULTA	RESULTADO
UCAÑAN TAVERA, ANTONIO JOSE	No tiene multas pendientes de pago	18/06/2025	 Aprobado

Fuente : RENIEC

### DEFINICIONES

**VIN:** Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.

**Nº Motor:** Número único asignado e impreso en el motor.

**Deuda Impuesto Vehicular:** Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.

**Órdenes de captura:** El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.

**Gravámenes:** Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.